


Bürogebäude Bahnhofsstraße 15 B, Sonnentaugelände



Straßenfront,
hier wurde
saniiert,
alle 18 Fächer
bis ins OG



Schwellhölzer von
Fäulnis befallen



Gekipptes
Gefache